





Сборка продольных соединений

Соединение рамных профилей АУРС.ВФ73.0101 и АУРС.ВФ73.0102



- ① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.411 или COSMO HD-100.412
- ② Двухкомпонентный клей COSMO PU-200.280 или однокомпонентный клей COSMO PU-100.130