


После заполнения всех параметров подтвердите ваш выбор с помощью кнопки «Ок». Выбранная дополнительная фурнитура появится в области «Фурнитура»

Дополнительная обработка.




Данная обработка возможна если у Вас подключен модуль M&B.

Для добавления дополнительной обработки в Вашу конструкцию, необходимо в области под «Обработка», нажать правой кнопкой мыши и указать «Новая запись» или с помощью кнопки «Insert» на клавиатуре.



После создания новой записи у вас откроется окно с параметрами дополнительной обработки.



После введения всех параметров необходимо нажать кнопку «Ок».

Чтобы завершить построение конструкции необходимо перейти в панели навигации выбрать этап «Завершить».

6.1.6. Этап обработка.

В данном этапе можно увидеть обработку отдельного профиля конструкции. Если у Вас данного этапа нет, то вам необходимо подключить модуль M&B.

В данном этапе можно создавать несистемные обработки в базе данных ЧПУ и объединять их в несистемную группу ЧПУ обработок.

Для отображения обработки отдельного профиля необходимо выбрать данный профиль в вашей конструкции. После выбора необходимого профиля, обработка выбранного профиля, появится в нижней части вашей конструкции.