




- Позволяет задать обработку профиля относительно оси X слева на право. При активации данной команды необходимо задать значение на которую необходимо сделать обработку. После подтверждения, дополнительная обработка покажется на 3D модели, красным цветом.



- Позволяет открыть выбранный вами профиль в программе CAD со всеми обработками и размерами.



- Открывает всю построенную Вами конструкцию в программе CAD.



- Позволяет менять положение информации горизонтальный вид или вертикальный.

6.1.7. Этап дополнительные данные.

На данном этапе можно задать дополнительные параметры для Вашей конструкции. В открывшемся окне можно первоначально задать трудоемкость операции. Для этого необходимо заполнить трудоемкость, которая располагается в нижней части окна.

Дополнительные изделия позиции

шт.	Профиль/Мод.	Длина
	W111111	18.00 m

618.34 EUR (+ 163.68 EUR)

Данные позиции

	Предложено
Время изготовления 1	0,00 ч
Время монтажа 1	0,00 ч
Время демонтажа	0,00 ч
Время подгот. к работе 1:	0,00 ч
Всего:	0,00 ч

