





Изгибы по стеклу

Конструкции с стеклянными углами под 90° мы уже привыкли видеть в повседневной жизни. Но не прямоугольные стеклянные углы — это не обычная конструкция. Естественно, для этих углов вам потребуются U-значения. Быстро, безопасно и надёжно, изменяемый угол из цельного стекла станет частью вашей повседневной работы.

Для построения не прямоугольного цельностеклянного угла, в программе AluPRO доступны два варианта формирования угла:

- 1. Симметрично без ступеньки
- 2. Симметрично со ступенькой



Вот как это работает

Чтобы создать цельностеклянный угол, нажмите на элемент *Изгибы по стеклу* в левой части окна *Сетка*.

Выберите соответствующую стойку или импост для цельностеклянного угла и нажмите кнопку *Применить* в правом нижнем углу

В следующем окне программы вы можете выбрать новые варианты углов в разделе *Тип бесстоечного угла*.