





Вот как это работает

Чтобы создать цельностеклянный угол, нажмите на элемент *Изгибы по стеклу* в левой части окна *Сетка*.

Выберите соответствующую стойку или импост для цельностеклянного угла и нажмите кнопку *Применить* в правом нижнем углу

В следующем окне программы вы можете выбрать новые варианты углов в разделе *Тип бесстоечного угла*.



Дополнительная информация:

Теперь в программе Psi-значения рассчитываются и для цельностеклянных углов.