



13. Вставки F50.2001 в программе рассчитываются, но в сечениях не они показаны. Для фасада с ригелями 2-го уровня и глухими заполнениями как _Вставкой, количество F50.2001 не совпадает с количеством прижимов F50.5089/5090, в данном случае надо ориентироваться на к-во вставок F50.2001:



Аксессуары												
Эскиз	Код	Артикул	Наименование	Единица	Цвет	Масса единицы [кг]	Масса за фактическое количество [кг]	Длина хлыста	Количество в упаковке	Кол-во упаковок	Фактическое кол-во	Кол-во согласно заданной кратности
	11218400	100X50X1	Подкладка рихтовочная	шт.		0,006	0,024	0,0	1000	1	4,00	4,00
	11219100	100X56X1	Подкладка рихтовочная	шт.		0,050	0,400	0,0	1000	1	8,00	8,00
	11230800	F50.0952-01	Подкладка опорная	шт.		0,055	0,220	0,0	50	1	4,00	4,00
	11231800	F50.0952-02	Подкладка опорная	шт.		0,062	0,496	0,0	50	1	8,00	8,00
	11367900	F50.2001	Вставка	шт.		0,004	0,312	0,0	180	1	78,00	78,00
	113674856	F50.5089	Прижим	шт.	A05-E6	0,031	2,480	должно быть 78,0			80,00	80,00
	11243000	F50.9950-05	Элемент сухарный	шт.		0,077	0,462	0,0	48	1	6,00	6,00