


8. Варианты построения ригель-ригель и стойка-стойка не доступны для прямолинейных и поворотных фасадов:



Эти соединения стойка-стойка и ригель-ригель встык доступны при построении фонарей с наклонными профилями (!!!соединение BC-9 с профилем F50.6005 - в программе нет возможности исправить ошибки с количеством комплектующих для F50.0721, F50.0950, M10 DIN125, M10 DIN934, M10x80 DIN 931, корректируйте расчет в соответствии с каталогом):

