


с наклонными профилями – нет опор и рихтовочных подкладок:



При делении поля - неверное к-во опор и рихтовочных подкладок:

