







① Обработка профилей направляющих АУРС.115.0009 и АУРС.115.0018



АУРС.115.0009



АУРС.115.0018



Установка заглушки АУРС.115.0906
и уголка АУРС.115.0907 снизу




Схема подсборки заглушки АУРС.115.0906
с уголком АУРС.115.0907

