





Вкладыши склеиваются вместе, после чего устанавливаются между заполнениями. Зазор между заполнениями и количество вкладышей – см. 05.01.05–05.01.07.



Дополнительно наносится герметик для заполнения пустот между вкладышем и уплотнителем.

