





Последовательность обработки и установки профиля примыкания двери С4.8.0618 на пассивную створку при применении порогов АУРС. W72.0801


1




2




5




4



3



6



7

