




Рис. 5

Наличие в системе широкой номенклатуры узкоспециализированных профилей ригелей, является показателем ее экономичности (рис. 6). Важно понимать, что использование при сборке балконных блоков стоек вместо специальных ригелей, является заведомо проигрышным решением, удорожающим проект. Наличие в системе ригелей с моментами инерции 60, 115, и 240 см<sup>4</sup>, позволяет говорить о возможности оформления проемов шириной до 3 – 3.5 м (табл. «Расчет ригелей по ветровым районам и типам местности»).




Рис. 6

Для возможности установки заполнений снаружи фасада и, соответственно, возможности замены поврежденных заполнений в зоне плиты перекрытия, не нарушая внутренней отделки, все ригели (кроме AYPC.100P.1201) имеют модификации с наружным штапиком (рис. 7).